



Dom č.s. 236 na parc. KN č.1268/2, k.ú. Žilina – juhovýchodný pohľad na hlavný vstup





Východný pohľad na vstupný portál do budovy, SV pohľad z ul. J.M. Hurbana



južný pohľad z ul. J. M. Hurbana, južný pohľad na spojovací krčok s blokom „B“ z ul. Legionárska





Západný a južný pohľad na objekt z dvora (parc.č.1268/1)




JZ a SZ pohľad na objekt z dvora (parc.č.1268/1)




JZ a SZ pohľad na prízemnú časť objektu s telocvičnou



Vnútročné priestory v 1.PP – priestory pôvodnej učebne a laboratórií




Vnútorne priestory v 1.PP – priestory pôvodnej chodby, schodiska, vodomernej šachty a laboratórií




Vnútorne priestory v 1.PP – priestory pôvodných dielni, sociálnych zariadení

Kotolňa po rekonštrukcii




Vnútorne priestory v 1.NP – vstupná hala s centrálnym schodiskom



Vnútorne priestory v 1.NP – pôvodné administratívne priestory vydavateľstva ŽU (EDIS)



Vnútorne priestory v 1.NP – pôvodné sociálne priestory vydavateľstva ŽU (EDIS), chodba, výdaj jedla



Vnútorne priestory v 1.NP – chodba, pôvodné učebne, kancelária




Vnútorne priestory v 1.NP – pôvodné priestory spojovacej chodby s telocvičňou, spoločných sociálnych zariadení




Vnútorne priestory v 1.NP – pôvodné priestory telocvične



Vnútorne priestory v 2.NP – pôvodné priestory schodiska z 1.NP, chodby




Vnútorne priestory v 2.NP – pôvodné priestory učební





Vnútorne priestory v 2.NP – pôvodné priestory spoločných sociálnych zariadení



Vnútorne priestory v 2.NP – pôvodné priestory učební, kancelárie, chodby




Vnútorne priestory v 2.NP – pôvodné priestory chodby so zamurovaným vstupom so spojovacím krčkom do bloku „B“, učebne



Vnútorne priestory v 3.NP – priestory schodiska z 2.NP, chodby



Vnútorne priestory v 3.NP – pôvodné priestory chodby, učební



Vnútorne priestory v 3.NP – pôvodné priestory učební, spoločných sociálnych zariadení



Vnútorne priestory v 3.NP – pôvodné priestory učebne nad vstupným portálom, chodby so zamurovaným vstupom so spojovacím krčkom do bloku „B“



Vnútorne priestory v 3.NP – pôvodné priestory učební, únikové bočné schodisko



Vnútorné priestory povaly v objekte s detailmi krovu


ZÁVADY A PORUCHY ZISTENÉ PRI OBHLIADKE NA ZÁKLADE VIZUÁLNEJ KONTROLY



Lokálne poškodené (navlhnuté) fasádne povrchy objektu pôvodnej školy




Lokálne poškodené (navlhnuté) fasádne povrchy objektu pôvodnej školy a telocvične



Lokálne poškodené (navlhnuté) vnútorné povrchy stien v suteréne (1.PP), poškodené stupne schodov do suterénu




Lokálne poškodené (navlhnuté) vnútorné povrchy stien na prízemí (1.NP)



Lokálne poškodené (navlhnuté) vnútorné povrchy stropov a stien na 1.poschodí (2.NP)



Lokálne poškodené (navlhnuté) vnútorné povrchy stropov a stien na 2.poschodí (3.NP)



Garáž č.s. 6487 na parc.KN č.1268/4, k.ú. Žilina - vonkajší pohľad a vnútorné priestory objektu